

# 淄博高新技术产业开发区管理委员会

淄高新管字〔2021〕53号

---

## 淄博高新技术产业开发区管理委员会 关于淄博贝诺轻工制品有限公司“4·2” 事故调查报告的批复

组织人事部、建设局、科技工业和信息化局、高新区公安分局、应急管理中心、淄博宝山生态科技园管理服务中心、事故发生单位：

淄博贝诺轻工制品有限公司“4·2”事故调查组报送的《淄博贝诺轻工制品有限公司“4·2”事故调查报告》已经管委会研究，同意提出的事故责任认定、处理建议及防范措施，现批复给你们，

请按照法定程序依法处理，并将处理结果向社会公布。

淄博高新技术产业开发区

管理委员会

2021年6月11日

(此件公开发布)

# 淄博贝诺轻工制品有限公司

## “4·2”事故调查报告

2021年4月2日10时左右，淄博贝诺轻工制品有限公司在位于淄博高新区民祥路140号山东陆港国际物流有限公司院内的5号内贸仓库车间进行电缆桥架安装工程作业时，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失83万元。

事故发生后，高新区管委会领导、组织人事部、建设局、科技工业和信息化局、高新区公安分局、应急管理中心、淄博宝山生态科技园管理服务中心等相关单位人员组成事故调查小组，同时聘请安全专家，对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，实地模拟，查明了事故经过、事故原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，提出了处理建议。现将事故调查情况报告如下：

### 一、事故发生单位概况

淄博贝诺轻工制品有限公司（以下简称：贝诺轻工）于2009年3月13日注册成立，注册资金30万元，法定代表人为王光志，公司现有在职人员23人，兼职安全管理人员1人。主要经营纺织品、成品玻璃制品、成品陶瓷制品的表面加工、销售。公司目前经营地址为淄博高新区四宝山办事处曹一村民营园（民达路与民安路路北20米）。事故发生地系贝诺轻工租赁的山东陆港国际

物流有限公司 5 号内贸仓库车间，车间为钢结构，面积 2945.5 平方米的厂房，具体地址为民祥路 140 号，该厂房已于 2021 年 3 月份完成消防验收、安全生产“三同时”和环评手续办理。车间租赁期限为 20 年，每三年一签，租金按每天每平方米 0.36 元收取，租赁合同于 2020 年 10 月 1 日签订生效。计划安装完成后将公司从现有地址整体搬迁至该厂房，事故发生时该地无任何生产经营活动。

## 二、事故调查和事故救援情况

### （一）事故发生经过

2021 年 3 月 28 日淄博贝诺轻工制品有限公司总经理王波经朋友介绍，通过微信添加了颜培华，口头约定由颜培华对其公司租赁的厂房进行电缆桥架的安装工程施工。颜培华自行联系工友李涛、吴海燕两人，于 2021 年 3 月 30 日开始进场。2021 年 4 月 2 日 7 时 30 分颜培华、李涛、吴海燕三人开始进场干活（三人都没有吃早饭）。吴海燕负责在车间南侧入口处地面上组装桥架，颜培华跟李涛负责登高安装（颜培华负责托住桥架，李涛负责固定桥架吊篮），安装顺序为从南到北。事故发生前李涛在窑炉箱体上面朝东站着固定桥架吊篮（窑炉箱体高 1.63 米，系窑炉生产线零部件，事发时零散放置在车间空地），颜培华在人字梯上托住桥架。上午 10 时 40 分左右，安装完一组后颜培华跟李涛商量决定停止施工准备去吃午饭。停止施工后，颜培华及李涛各自准备从高处下来。颜培华正面朝西从梯子上下来时，听到扑

通一声，赶紧从梯子上跳下来过去查看，发现李涛头朝东面朝南侧躺在地上。颜培华把李涛扶起来喊他，发现他没有反应并且左侧头部出血，颜培华赶紧把在南侧入口处组装桥架的吴海燕喊过来让她拨打了120。10分钟左右救护车到达现场，随后送至世博医院进行抢救，10时47分颜培华在救护车上给贝诺轻工总经理王波打电话，告诉他出事了在去医院的路上，15时19分颜培华拨打了110报警，17时30分左右贝诺轻工总经理王波打电话告知淄博宝山生态科技园管理服务中心安环办科员宋敏自己企业发生事故。2021年4月6日17时10分左右医院宣布李涛抢救无效死亡，2021年4月6日19时35分左右，高新区应急管理中心接到死者家属电话，得知贝诺轻工发生一起事故，造成1人死亡。

## （二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即对李涛进行初步救治，随后积极送医抢救并向有关部门报告。高新区管委会接到举报后迅速成立工作组，并做好家属安抚和善后工作。

## 三、事故造成的人员伤亡

事故共造成1人死亡。李涛，男性，50岁，身份证号37030619710822201X，山东省淄博市周村区人。

## 四、事故发生的原因和事故性质

### （一）直接原因

根据死者家属及其工友的笔录和医院的入院记录，李涛有既

往高血压病史 5 年，入院时血压高达 204/112mmHg；体重约 100 公斤，平时不注意吃药控制血压，且事发当天早上未吃早饭，至中午干完活准备下来时，突然从窑炉箱体跌落，摔伤头部。医院经过对死者的全身检查，其手臂、上肢无本能自救损伤情况。根据专家对现场的勘察、模拟事故经过，结合医院的医学诊断证明书及入院记录，李涛因体力消耗较大、劳累过度及高血压导致眩晕不慎从窑炉箱体跌落摔伤头部经抢救无效死亡，是造成这次事故的直接原因。

### （二）死者家属有关意见情况

事故发生后，死者的妻子、女儿等家属对本次意外事故表示谅解，声明事项中说明了死者李涛生前有高血压既往病史 5 年，期间服药控制不良，偶有晕厥现象发生，认同意外事故的结论。

### （三）事故性质

事故调查组通过现场勘查、调取相关资料、询问相关当事人、模拟事故发生经过，结合医院医学诊断证明书、入院记录、死者家属意见及专家组技术分析报告分析认为：事故发生时现场无任何生产经营活动，死者李涛因自身原因意外跌落摔伤头部经抢救无效死亡。综上所述，本起事故是一起非生产安全事故，为一起意外事故。

附件：淄博贝诺轻工制品有限公司“4·2”事故调查组成员名单

附件

淄博贝诺轻工制品有限公司“4.2”  
事故调查组成员名单

序号	姓名	单位	职务	备注	签字	意见
1	李竹凯	高新区管 委会	工委委员、管 委会副主任	事故调查 组组长	李竹凯	同意
2	王学平	应急管理 中心	主任	事故调查 组副组长	王学平	同意
3	魏学超	组织人事 部	群团科副科 长	成员	魏学超	同意
4	刘青川	建设局	安监办主任	成员	刘青川	同意
5	曹永军	科工信局	安监办主任	成员	曹永军	同意
6	刘成东	高新区公 安分局	一级警长	成员	刘成东	同意
7	董维锋	应急管理 中心	副主任	成员	董维锋	同意
8	王来宏	应急管理 中心	监察大队 大队长	成员	王来宏	同意
9	姜峰	宝山管理 中心	党委委员	成员	姜峰	同意

---

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

2021年6月11日印发

---