

第二轮省生态环境保护督察交办群众信访件(受理编号 0427064)整改报告

我单位牵头整改的第二轮省生态环境保护督察交办群众信访件(受理编号 0427064)已整改完毕,现将整改情况报告如下:

一、信访件基本情况

山东泰玉研磨科技有限公司,在厂内西侧私自挖井,用于生产。

二、案件调查核实情况

2021年4月30日上午淄博市水利综合执法支队、高新区建设局、宝山管理中心、淄博高新区涌泉供水公司、山东泰玉研磨科技有限公司厂长李建民经过现场查看,未发现自备井。对厂区7个供水点进行检测,电导率980左右系涌泉供水的黄河水。

三、处理整改情况

山东泰玉研磨科技有限公司不存在私自挖井用于生产的情况。

四、完成整改情况

已完成。

公示期 2023 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 25 日，如有异议，请致电 0533-3571336

淄博高新技术产业开发区建设局

2023 年 7 月 20 日